

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA:	NISSAN	AÑO / MODELO:	2025	No. SERIE:	3N1CN8AE7SK602352	TIPO DE COMBUSTIBLE:
SUBMARCA:	VERSA SENSE CVT	PLACAS:	Permiso	TIPO DE TRANSMISIÓN:	(MANUAL) (AUTOMÁTICA)	☒ GASOLINA () DIÉSEL
TIPO DE VEHÍCULO:	SEDAN	CANTIDAD DE CILINDROS:	4	No. MOTOR:	HR16280164P	() ELÉCTRICO

DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO

PÓLIZA DE SEGURO:	(☒) (NO)	TENENCIA:	(☒) (NO)	VERIFICACIÓN AMBIENTAL:	(☒) (NO)	ENTRADA:	32
No. TARJETA DE CIRCULACIÓN:	(☒) (NO)	MANUAL DE USO:	(☒) (NO)	PÓLIZA DE GARANTÍA:	(☒) (NO)	SALIDA:	74

KILOMETRAJE

EQUIPO Y HERRAMIENTA DEL VEHÍCULO

DEFENSA DELANTERA	(☒) (NO)	BRAZOS LIMPIADORES	(☒) (NO)	RADIO	(☒) (NO)	CLAXON	(☒) (NO)	CRUCETA	(☒) (NO)	PINZAS	(☒) (NO)	CUARTOS	(☒) (NO)
CALAVERAS	(☒) (NO)	ESPEJOS LATERALES	(☒) (NO)	ENCENDEDOR	(☒) (NO)	TAPÓN DE GASOLINA	(☒) (NO)	MANIVELAS	(☒) (NO)	DESARMADOR PLANO Y DE CRUZ	(☒) (NO)	CORTAS	(☒) (NO)
TAPONES Y/O CENTRO DE RIN	(☒) (NO)	MEDALLÓN	(☒) (NO)	ESPEJO RETROVISOR	(☒) (NO)	TAPÓN DE ACEITE	(☒) (NO)	BIRLO DE SEGURIDAD	(☒) (NO)	LLAVES COMBINADAS	(☒) (NO)	LARGAS	(☒) (NO)
MANIJAS	(☒) (NO)	DEFENSA TRASERA	(☒) (NO)	VISERAS	(☒) (NO)	TAPÓN DE AGUA	(☒) (NO)	REFLEJANTES	(☒) (NO)	GUANTES	(☒) (NO)	NIEBLA	(☒) (NO)
ANTENA	(☒) (NO)	DUPLICADO DE LLAVES	(☒) (NO)	TAPETES DELANTEROS	(☒) (NO)	ACUMULADOR / BATERÍA	(☒) (NO)	CABLES PASA CORRIENTE	(☒) (NO)	BOTQUÍN	(☒) (NO)	DIRECCIONALES	(☒) (NO)
PARABRISAS	(☒) (NO)	AIRE ACONDICIONADO	(☒) (NO)	TAPETES TRASEROS	(☒) (NO)	GATO	(☒) (NO)	EXTINTOR	(☒) (NO)	AHORRADOR DE COMBUSTIBLE	(☒) (NO)	FRENO / STOP	(☒) (NO)


LUCES

ENCIENDE

LLANTAS

POSICIÓN	TIENE	MARCA	CONDICIONES
DELANTERA DCHA.	(☒) (NO)	MAXXIS	(Bueno) (Regular) (Malo)
DELANTERA IZQ.	(☒) (NO)	MAXXIS	(Bueno) (Regular) (Malo)
TRASERA DCHA.	(☒) (NO)	MAXXIS	(Bueno) (Regular) (Malo)
TRASERO IZQ.	(☒) (NO)	MAXXIS	(Bueno) (Regular) (Malo)
REFACCIÓN	(☒) (NO)	MAXXIS	(Bueno) (Regular) (Malo)

NIVEL DE COMBUSTIBLE



OBSERVACIONES GENERALES:


Se recibe unidad nueva y/o daños
maletín de herramienta sellado

DIRECCIÓN

ORIGEN:	DESTINO:
Jet Van Coernavaca	CAPOFE
NOMBRE DEL CONTACTO: NISSAN MORELOS	NOMBRE DEL CONTACTO: PROYECTO CAPOFE
N.º TELEFÓNICO:	N.º TELEFÓNICO:

GRÁFICO DEL VEHÍCULO

INDICAR EN EL GRÁFICO SI EL VEHÍCULO TRAE ALGÚN RAYÓN, GOLPE O ANOMALÍA Y DETALLA LA SITUACIÓN EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES GENERALES.



ENTREGA EL VEHÍCULO

(AGENCIA) (PATIO) (TALLER) (OTRO)

TRASLADISTA

RECIBE EL VEHÍCULO

(USUARIO) (PATIO) (TALLER) (OTRO)

ESPECIFIQUE OTRO: _____
 NOMBRE: ANDREA LORENA PATIÑO NERI
 CARGO / DEPENDENCIA ANALISTA DE LOGISTICA
 FIRMA: _____
 FECHA: _____ HORA: _____

NOMBRE: Roman Gutierrez P.
 CARGO / DEPENDENCIA: NISSAN operador
 FIRMA: _____
 FECHA: 7-4-25 HORA: _____

ESPECIFIQUE OTRO: _____
 NOMBRE: Jonathan Marquez Morales
 CARGO / DEPENDENCIA: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: 2/04/25 HORA: _____

Nota: Con el objetivo de demostrar la transparencia de nuestras operaciones y por temas de auditoría, favor de anexar su identificación oficial del INE.



ESPARTA CONSULTORES, S.A.

Calle Oriente 146 # 203 Depto. 3 Col. Moctezuma
2da. Sección, Alcaldía Venustiano Carranza
C.P. 15530 CDMX Tels. 55 5700 4497 / 55 2235 5516

ORDEN DE TRASLADO

Nº 10380

FECHA

7 / Abril / 2025

INVENTARIO DE VEHICULO

TRASLADO	RAZON DE TRASLADO	NOMBRE Y AREA DEL SOLICITANTE DEL TRASLADO	
LOCAL — FORANEO	Entrega	Andrea Horcena Patiño	
AUTORIZACIÓN DE GASOLINA	LAVADA	OTROS	HOTEL
\$			\$

DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO				
No. DE SERIE	MARCA / SUBMARCA	MODELO	COLOR / PINTURA	PLACAS
3N1CN8AE7SK602352	Versa	2025	Blanco	Permiso
ORIGEN		DESTINO		
Jet-Van Cuernavaca		CAPUFE		
REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DEL VEHICULO				

INTERIORES

ESPEJO RETROVISOR
RADIO
CINTURÓN DE SEGURIDAD
MANIJAS DE SEGUROS
ENCENDEDOR
CENICERO
TAPETES

SI NO
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☒
☒ ☒
☒ ☐

COMP. MECÁNICOS

LLAVES DEL VEHICULO
BATERÍA
TAPÓN DE RADIADOR
TAPÓN DE ACEITE
VARILLA DE ACEITE

SI NO
2 ☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐

CILINDRAJE

4 CIL. ☒ 6 CIL. ☐ 8 CIL. ☐ 3 ½ TON. ☐

DOCUMENTOS

TARJETA DE CIRCULACIÓN NO
ORIGINAL ☐ COPIA ☐
FOLIO DE VERIFICACIÓN NO

EXTERIORES

CLAXON
LUCES
ESPEJOS LATERALES
LIMPIADORES
TAPÓN DE GASOLINA
TAPÓN DE RUEDAS

SI NO
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐

ACCESORIOS

GATO
MANERAL DE GATO
LLAVE DE RUEDA
LLANTA DE REFACCIÓN
CABLE PASA CORRIENTE
EXTINTOR
REFLEJANTES
PORTA DOCUMENTOS
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS

SI NO
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☒
☒ ☒
☒ ☐
☒ ☐

KM. INICIAL 32

KM. FINAL 74





GASOLINA SALIDA



GASOLINA ENTRADA

sellado



SIMBOLOGIA

RAYÓN ☒

GOLPE ☒

ABOLLADO ☐

OBSERVACIONES:

Se recibe unidad nueva, sucia s/daños

ACEPTO LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENTREGA EL VEHICULO

QUIEN CONDUCE

Nombre: Roman Gutierrez P.

Fecha: 7-Abril-2025

Hora: _____

Firma: _____

QUIEN ENTREGA

Nombre: Oscar Brito

Fecha: 7/4/25

Hora: _____

Firma: _____

QUIEN RECIBE

Nombre: Jonathan Martinez

Fecha: 7/04/2025

Hora: _____

Firma: _____

ESPARTA CONSULTORES SERIE: 3N1CN8AE7SK602352



FOLIO: 10380 FECHA: 07 de ABRIL de 2025 DESTINO: J.V. CUERNAVACA/ CAPUFE FONDIN

ESPARTA CONSULTORES SERIE: 3N1CN8AE7SK602352

3N1CN8AE7 SK602352



